




## Réparation Mercedes SL R230 des petits volets de la capote mécanisme



Richard und Matthias Frische  
Imbuschstr. 14, 90473 Nürnberg  
Telefon 0170-3633989  
Ust-IdNr.: DE288116762



[www.kleine-klappe.de](http://www.kleine-klappe.de) Garantie 5 ans

Depuis 2012, notre petite entreprise produit et vend uniquement des produits durables (nous accordons une garantie de 5 ans sur tous nos produits) et depuis 2020 une pièce détachée pour le R230. Tous nos produits résolvent des problèmes pratiques que nous avons eu ou que nous avons nous-mêmes.

Malheureusement, notre belle Mercedes SL (R230) a un problème qui survient avec toutes les SL R230 après environ 15 ans. Il s'agit des charnières d'origine des petits volets qui recouvrent le mécanisme de la capote lorsqu'elle est ouverte. En raison de la construction originale très filigrane, les petits points de charnière en plastique se cassent et le "petit rabat" tombe. Aux premiers signes, il est impératif que vous finissiez par casser le volet desserré et que vous le conserviez jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Lorsque le premier rabat se détachera, le second ne tardera pas à venir. Les pièces d'origine Mercedes coûtent environ 1500 EUR pour les deux parties... il est donc absolument essentiel de garder un œil sur cette question. Avec un SL R230 de 15 ans, cela arrivera bientôt à 100%.

Notre petite entreprise est à Nuremberg/Langwasser et lors de mes circuits en moto ou en cabriolet SL dans la région, je colle ces dépliants publicitaires sur toutes les anciennes Mercedes SL R230.

Nous envoyons les charnières de remplacement pour les réparations à faire soi-même, nous effectuons les réparations sur les panneaux qui ont été envoyés, ou nous effectuons les réparations "sur place" chez vous si cela peut être combiné avec une visite. Mais vous pouvez aussi venir chez nous et nous le réparerons sur votre SL.

Les charnières (pour les deux côtés) coûtent 90 EUR, frais de port compris. Sur Ebay ou Amazon 5 EUR de plus. Le prix de la réparation des deux écrans qui nous sont envoyés (matériel et frais de retour inclus) est de 160 EUR. Le prix de la "réparation sur place" chez nous est de 180 EUR, matériel compris.

Si vous avez besoin de notre pièce de rechange, veuillez nous contacter par e-mail [info@kleine-klappe.de](mailto:info@kleine-klappe.de) ou par téléphone +49-170-3633989



Malheureusement, notre belle Mercedes SL (R230) a un problème qui survient avec toutes les SL R230 après environ 15 ans. Il s'agit des charnières d'origine des petits volets qui recouvrent le mécanisme de la capote lorsqu'elle est ouverte. En raison de la construction originale très filigrane, les petits points de charnière en plastique se cassent et le "petit rabat" tombe. Aux premiers signes, il est impératif que vous finissiez par casser le volet desserré et que vous le conserviez jusqu'à ce que les réparations soient effectuées. Lorsque le premier rabat se détachera, le second ne tardera pas à venir. Les pièces d'origine Mercedes coûtent environ 1500 EUR pour les deux parties... il est donc absolument essentiel de garder un œil sur cette question. Avec un SL R230 de 15 ans, cela arrivera bientôt à 100%.

Notre petite entreprise est à Nuremberg/Langwasser et lors de mes circuits en moto ou en cabriolet SL dans la région, je colle ces dépliants publicitaires sur toutes les anciennes Mercedes SL R230.


Nous envoyons les charnières de remplacement pour les réparations à faire soi-même, nous effectuons les réparations sur les panneaux qui ont été envoyés, ou nous effectuons les réparations "sur place" chez vous si cela peut être combiné avec une visite. Mais vous pouvez aussi venir chez nous et nous le réparerons sur votre SL.

Les charnières (pour les deux côtés) coûtent 90 EUR, frais de port compris. Sur Ebay ou Amazon 5 EUR de plus. Le prix de la réparation des deux écrans qui nous sont envoyés (matériel et frais de retour inclus) est de 160 EUR. Le prix de la "réparation sur place" chez nous est de 180 EUR, matériel compris.

Si vous avez besoin de notre pièce de rechange, veuillez nous contacter par e-mail [info@kleine-Klappe.de](mailto:info@kleine-Klappe.de) ou par téléphone +49-170-3633989



## Réparation Mercedes SL R230 des petits volets de la capote mécanisme



Richard und Matthias Frische  
Imbuschstr. 14, 90473 Nürnberg  
Telefon 0170-3633989  
Ust-IdNr.: DE288116762



[www.kleine-klappe.de](http://www.kleine-klappe.de) Garantie 5 ans

Depuis 2012, notre petite entreprise produit et vend uniquement des produits durables (nous accordons une garantie de 5 ans sur tous nos produits) et depuis 2020 une pièce détachée pour le R230. Tous nos produits résolvent des problèmes pratiques que nous avons eu ou que nous avons nous-mêmes.